

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt  
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. BFS2011:16 OVK1

## Byggnad

A1

Fastighetsbeteckning		Byggnads adress		Postnr	Ort	
Fjårdingen 3:1		Kyrkogårdsgatan 23		753 12	UPPSALA	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Brf Hörnet		Kyrkogårdsgatan 23		753 12	UPPSALA	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax	e-post	
C/O Joakim Bergström						
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m <sup>2</sup>	Ant. Lgh	Ant. Lokaler
		Lögenheter/Lokal			25	1

**Besiktningens utlåtande** (+ sammanställning av system inom byggnaden)


A2

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☒ JA ☐ Nej

A3

### Allmänt omdöme. Kommentarer

Allmänt omdöme. Kommentarer			
Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Urban Andersson	070/8753049	info@akehuss.se	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Ventilation och Sotningstjänst Åke Huss AB	Nymansgatan 6A	753 23	UPPSALA
Behörighet	Giltighetstid	Datum och Namnteckning	
Riks K	2016-12-08	131119 	
Certifikatnr	Certifieringsorgan		
3475	SWEDCERT AB		

## Protokoll OVK

Ref.nr: 13-OVK133

System nr: FF1 **B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

<b>B1</b>	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes.kat. (0,3,6)
	Fjärdingen 3:1	0	F	6

Systemtillhörighet

<b>B2</b>	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Upp.flöde	Betjänar
	FF1	TOV 500		Tak	866		Lägenheter
1							
2							
3							
4							
5							

<b>B3</b>	1	Nedanstående punkter kontrolleras	Pos	Anmärkningar	Utfall
		<b>Handlingar</b>			
	1.1	Ritningar	3.9	Simonsson, Har fel don i bad, skall vara kontrollidon	1
	1.2	DU-instruktioner			
	1.3	Föreg. OVK-protokoll	3.9	Granath, Har fel don i bad, skall vara kontrollidon	1
	1.4	Proj. värden/luftprot.			
	1.5	Övrigt	3.9	Bergström, Har fel don i bad, skall vara kontrollidon	1
	2	<b>Föroreningar</b>			
	2.1	Uteluftskanal	3.9	Klavebäck, Saknar don i kök kanalen	1
	2.2	Filterdel			
	2.3	Batterier	3.7	Låga flöden pga för lite tilluftventiler i fönster	1
	2.4	VVX			
	2.5	Fläktdel	3.7	Totalflöden gick inte att mäta pga saknad av taksydd.	2
	2.6	Kanaler			
	2.7	Don	3.8	Simonsson, Don sitter i skåp och saknar anslutning till galler vid sida av skåp	2
	2.8	Rensningsmöjl.			
	2.9	Fläktrum			
	2.10	Övrigt			
	3	<b>Funktioner</b>			
	3.1	Filterdel			
	3.2	Batterier			
	3.3	VVX			
	3.4	Spjäll			
	3.5	Styr/Regler/Övervak.			
	3.6	Fläktar			
	3.7	Luftflöden			
	3.8	Kanaler			
	3.9	Don			
	3.10	Övrigt			
	4	<b>Klimat</b>			
	4.1	Temperatur			
	4.2	Odör			
	4.3	Drag			
	4.4	Ljud			
	4.5	Brukarsynpunkter			
	4.6	Övrigt			
	<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Antal</b>	<b>Besiktningdatum</b>	
	1:a besiktning	Anmärkningsbilaga		2013-11-11	
	Återkommande bes.	Åtgärdsförslag		<b>Besiktningssman</b>	
	Ombesiktning	Luftflödesprotokoll		<i>Urban Andersson</i>	
	Utökad kontroll	Aggregatprotokoll			
	Egenkontroll	L-System			