



Spiskåpa/Köksfläkt

Föreningen ansvarar för ventilationen i huset. Anledningen till detta är att ventilationen påverkat alla i fastigheten samt att systemet måste justeras som en helhet. Ändras flödet i en lägenhet påverkar detta luften/ventilationen i övriga lägenheter.

En spisfläkt som inte är anpassad efter fastighetens ventilation påverkar din och dina grannas inomhus miljö.

Av föreningen installerad spiskåpa:

Alliance F 240-10

Luftmängd friblåsande m³/h:

Hastighet 1 – 129

Hastighet 2 – 192

Hastighet 3 – 310

Osuppfångning:

75% vid 165 m³/ (46l/s)

Det är ett krav att spiskåpor som ansluts till fastighetens ventilationssystem justeras till följande värden:

Luftmängd:

Max: 65-70 liter/sek

Min: 10 liter/sek (grund flöde)

Installeras kolfiberfläkt skall ventilationsdon anslutas till befintlig ventilationskanal och justeras efter minimumflödet, d.v.s 10 liter/sek.

Av den boende krävs:

1. Skriftligt intyg från tillverkare/säljare om att spiskåpa kan justeras till ovanstående värden.
2. Injusteringsprotokoll, från auktoriserad firma, som visar att ovanstående värden följs.

Ovanstående är ett krav för att styresen skall kunna godkänna ett ev. byte.

Som bostadsrättsinnehavare är du personligt ansvarig för de förändringar du gör i lägenheten. Installeras spisfläkt som inte är anpassad till fastighetens ventilationssystem alt. installation görs utan styrelsens godkännande, kan styrelsen kräva ersättnings för de kostnader som installationen orsakar föreningen och dess medlemmar.