

DO LINDSTRÖM  
TELNR. 018174785

20110401

BRF HÖRNET  
Anders Wikström  
KYRKOGRÅDSGATAN 23  
75312 UPPSALA

BESTÄLLARE  
Uppsala Kommun  
RAPPORTMOTTAGARE  
Uppsala Kommun  
BRF HÖRNET

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-01-19 – 2009-03-29.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-04-01. De mättes 2009-04-07.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:	Kyrkogårdsgatan 23, 75312 Uppsala		
Fastighetsbeteckning:	Fjärdingen 3:1		
Lägenhetsnummer:	13	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Byggnadsår:	1939
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Husgrundstyp:	Källare	Plan m. boutrymmen:	1

Fastighetsdata har lämnats av Bo Lindström, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
438109		Sovrum	2 trappor upp	30 +/- 10
438942		Vardagsrum	2 trappor upp	20 +/- 10

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: 30 Bq/m<sup>3</sup>** (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

